

1 号楼（6F）

室内砌体完成，抹灰完成



2 号楼（8+1F）

外墙保温完成96%，涂料完成56%，
室内精装修完成32%



3 号楼（15F）

外立面保温完成85%，外墙涂料完成20%，
精装修施工5%



4 号楼（6F）

室内砌体完成，抹灰完成60%



5 号楼（8+1F）

外墙保温完成96%，外墙涂料完成70%，
室内精装完成35%



6 号楼（8+1F）

外墙保温完成96%，外墙涂料完成70%，
室内精装完成32%



7 号楼（16F）

外墙保温完成85%，外墙涂料施工30%，
室内精装修完成15%



8 号楼（6F）

主体结构封顶，室内二次结构完成



9 号楼（8+1F）

外墙保温完成96%，外墙涂料完成65%，
室内精装完成18%



10 号楼 (8+1F)

外墙保温完成93%，涂料完成46%，
精装完成18%



11 号楼 (16F)

室内二次结构砌体完成，抹灰完成，
给水完成20%



12 号楼 (8+1F)

外墙保温完成96%，涂料完成55%，
室内地辐热施工完成



13 号楼（8+1F）

外立面保温完成98%，涂料完成40%，
室内地辐热施工完成



14 号楼（15F）

室内砌体抹灰完成，室内地辐热盘管
完成，保护层浇筑完成30%



15 号楼（8+1F）

外立面保温完成98%，涂料完成40%，
室内地辐热施工完成



16 号楼（8+1F）

外立面保温完成51%，室内地辐热完成



17 号楼（16F）

室内砌体抹灰完成，室内给水完成73%



18 号楼（16F）

室内砌体抹灰完成，室内给水完成93%



19 号楼（16F）

室内砌体抹灰完成，外保温完成53%，
室内地辐热及保护层浇筑完成



20 号楼（15F）

室内砌体抹灰完成，外墙保温完成53%，
室内地辐热盘管完成70%，地辐热保护层浇筑完成50 %



21 号楼（15F）

室内砌体抹灰完成，室内给水完成，地
辐热盘管完成50%



室外

车库顶板防水及保护层施工完成90%，室外回填土完成15%



工程记录

施工区域: 楼号室外
拍摄时间: 2022.09.08
天气: 阴 21℃

今日水印
相机
真实时间

设备: 1A1HML72E3014

地下

地库主体结构封顶，砌体及抹灰施工完成，一遍腻子完成15%



工程记录

施工区域: 楼号地下室
拍摄时间: 2022.09.08
天气: 阴 21℃

今日水印
相机
真实时间

设备: 3P08KH0HX6EEX