## 1号楼 (6F)

主体结构封顶。室内砌体完成95%。



#### 2号楼(8+1F)

主体结构封顶。外墙保温完成 95%,涂料完成30%,室内精装 修完成20%。



## 3号楼 (15F)

主体结构封顶,外立面窗框安装 完成,保温完成 70%,室内地辐 热保护层完成。



#### 4号楼 (6F)

主体结构封顶,室内砌体完成 95%。



#### 5号楼(8+1F)

主体结构封顶。外墙保温完成 95%,外墙涂料完成60%,室内 精装完成30%。





## 6号楼(8+1F)

主体结构封顶。外墙保温完成 95%,外墙涂料完成60%,室内 精装完成20%。



#### 7号楼 (16F)

主体结构封顶。外墙保温完成 60%,室内地辐热保护层完成 50%。



#### 8号楼 (6F)

主体结构封顶,室内二次结构完 成 90%



#### 9号楼(8+1F)

主体结构封顶。外墙保温完成 90%,外墙涂料完成45%,室内 地辐热施工完成。



## 10号楼 (8+1F)

主体结构封顶。外墙保温完成 88%,涂料完成30%,室内地辐 热施工完成。



#### 11号楼 (16F)

主体结构封顶。室内二次结构砌体完成,抹灰完成40%。



#### 12号楼 (8+1F)

主体结构封顶。外墙保温完成 90%,涂料完成 20%,室内地辐 热施工完成。



#### 13号楼 (8+1F)

主体结构封顶。外立面保温完成 90%,涂料完成15%,室内地辐 热施工完成。



#### 14号楼(15F)

主体结构封顶。室内砌体抹灰完成,室内给水完成。



#### 15号楼(8+1F)

主体结构封顶。外立面保温完成 90%,涂料完成 20%,室内地辐 热施工完成。



#### 16号楼 (15F)

主体结构封顶。外立面保温完成40%,室内地辐热施工完成。



## 17号楼 (16F)

主体结构封顶。室内砌体抹灰完 成,室内给水完成 40%。



## 18 号楼 (16F)

主体结构封顶。室内砌体抹灰完成,室内给水完成50%。



# 19号楼 (16F)

主体结构封顶。室内砌体抹灰完成,窗框安装完成,外保温完成 45%。



# 20 号楼 (15F)

主体结构封顶。室内砌体抹灰完成,窗框安装完成40%,外墙保温完成30%。



# 21 号楼 (15F)

主体结构封顶。室内砌体抹灰完 成,给水完成 50%。



## 室外:

车库顶板防水及保护层施工完 成85%



## 地下:

地库主体结构封顶,砌体及抹灰 施工完成95%,腻子完成5%



