1 号楼(15F)

主体结构封顶,室内砌体完成98%



2 号楼 (8+1F)

地暖盘管完成,外保温完成50%



3 号楼(8+1F)

砌体完成, 内粉完成



4 号楼(8+1F)

室内地暖盘管完成,外粉完成50%,外墙保温完成45%



5 号楼(8+1F)

精装墙面找平完成,吊顶龙骨完成,墙地砖完成10%,外保温完成50%



6 号楼(15F)

砌体完成,构造柱完成,二次配管完成85%,内粉开始施工



7 号楼(8+1F)

精装墙面找平完成,吊顶龙骨完成, 外保温50%



8 号楼(8+1F)

精装吊顶龙骨完成,墙地砖完成15%。 外保温完成60%



9 号楼(8+1F)

精装吊顶龙骨完成,墙地砖完成15%, 外保温完成25%



10 号楼 (8+1F)

粉刷完成,屋面完成80%,室内防水施 工完成



11 号楼(8+1F)

室内防水施工完成,地暖保护层完成50%



12 号楼 (8+1F)

精装墙面找平完成,外粉完成35%, 外保温完成20%



13 号楼(16F)

砌体完成,二次配管完成8%,屋面防水一遍完成



14 号楼(15F)

砌体完成,二次配管完成75%,屋面防水 一遍完成,内粉开始施工



15 号楼 (8+1F)

精装龙骨吊顶完成30%,外保温完成25%



16 号楼 (8+1F)

精装龙骨吊顶完成25%,屋面防水完成



17 号楼 (8+1F)

构造柱完成,内粉完成



18 号楼(15F)

砌体完成,内粉完成30%



19 号楼 (8+1F)

砌体完成, 粉刷完成, 室内防水完成



20 号楼 (17F)

砌体完成,构造柱完成,二次配管55%



21 号楼(15F)

砌体完成30%



22 号楼 (17F)

砌体完成,构造柱完成55%,屋面一 遍防水完成



23 号楼(16F)

砌体完成,构造柱完成55%



地下车库

主体结构完成95%,剩余部分正在施工

