11 4

1 号楼 (15F)

内墙抹灰完成60%,窗框安装完成38%, 防火门框安装



2 号楼 (6F)

抹灰完成,玻璃安装完成50%,外墙 保温完成,涂料完成50%



3 号楼 (6F)

抹灰完成95%,玻璃安装,外墙保温完成30%



4 号楼 (6F)

抹灰完成99%,玻璃安装完成50%,外保温完成,外墙涂料完成50%,地暖盘管



5 号楼 (6F)

抹灰完成,外墙保温完成,涂料完成50% 玻璃安装完成50%,地暖完成80%



6 号楼 (15F)

外墙保温完成90%,外墙涂料完成42%, 新风系统安装,地暖盘管完成70%



7号楼(8+1F)

外墙保温完成95%,外墙涂料完成92%, 固定玻璃安装完成,精装施工完成77%



8 号楼(8+1F)

外墙保温完成96%,外墙涂料完成93%, 固定玻璃安装完成,精装完成84%



9 号楼 (17F)

外保温完成20%,卫生间防水完成



10 号楼 (8+1F)

精装完成65%,外墙保温完成95%,外墙涂料完成70%



11 号楼 (8+1F)

外墙保温完成95%,外墙涂料完成88%, 固定玻璃安装完成,精装完成50%



12 号楼 (17F)

内墙抹灰完成95%,卫生间防水施工 完成,保温完成40%



13 号楼 (8+1F)

外墙保温完成95%,外墙涂料完成80%, 固定玻璃安装完成,精装修完成56%



14 号楼(18F)

内墙抹灰完成95%,外墙保温完成90%, 外墙涂料完成60%,精装完成15%



15 号楼 (18F)

给水完成95%,卫生间防水完成



16 号楼 (17F)

外墙保温完成85%,外墙涂料完成60%, 地暖完成85%,新风系统安装完成, 精装完成12%



室外

土方回填完成80%,围墙完成80%,小市政完成80%、景观单位做景观围墙、种树



地下

砌体完成90%,抹灰完成90%,安装完成77%,装饰完成90%,地坪施工完成90%

