# 1 号楼 (15F)

主体结构封顶,室内砌体完成98%



# 2 号楼 (8+1F)

地暖保护层完成,外保温完成55%



# 3 号楼 (8+1F)

砌体完成, 内粉完成, 屋面防水完成



# 4 号楼(8+1F)

室内地暖盘管完成,外粉完成55%,外墙保温完成50%



#### 5 号楼(8+1F)

精装墙面找平完成,吊顶龙骨完成,墙地砖完成20%,外保温完成55%



#### 6 号楼(15F)

砌体完成,构造柱完成,二次配管完成90%,内粉完成20%



#### 7 号楼(8+1F)

精装墙面找平完成,吊顶龙骨完成, 外保温55%



#### 8 号楼 (8+1F)

精装吊顶龙骨完成,墙地砖完成20%。 外保温完成65%



# 9 号楼(8+1F)

精装吊顶龙骨完成,墙地砖完成20% 外保温完成30%



#### 10 号楼 (8+1F)

粉刷完成,屋面完成85%,室内防水施 工完成,地暖盘管完成



# 11 号楼 (8+1F)

室内防水施工完成, 地暖保护层完成



#### 12 号楼 (8+1F)

精装墙面找平完成,外粉完成40%, 外保温完成25%



# 13 号楼(16F)

砌体完成,二次配管完成90%,屋面防水 一遍完成



#### 14 号楼(15F)

砌体完成,二次配管完成80%,屋面防水 一遍完成,内粉完成10%



# 15 号楼 (8+1F)

精装龙骨吊顶完成40%,外保温完成30%



16 号楼 (8+1F)

精装龙骨吊顶完成30%,屋面防水完成



17 号楼 (8+1F)

构造柱完成,内粉完成,配管完成80%



18 号楼(15F)

砌体完成,内粉完成35%



# 19 号楼 (8+1F)

粉刷完成,室内防水完成,地暖盘管20%



# 20 号楼 (17F)

砌体完成,构造柱完成,二次配管60%



# 21 号楼(15F)

砌体完成40%



#### 22 号楼 (17F)

砌体完成,构造柱完成60%,屋面一 遍防水完成



# 23 号楼(16F)

砌体完成,构造柱完成60%



# 地下车库

主体结构完成96%,剩余部分正在施工

